

MHV Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekterimisasutus I065

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **MHV-23-00782** Kuupäev: **24.03.2023**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0173511**

Auditi läbiviimise aeg: 08.03.2023

Omanik	Nimi: Võru Linnavalitsus
	Registrikood: 75019980
	Aadress: Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 11
	Telefon: +372 785 0900
	E-post: info@voru.ee, vlv@vorulinn.ee
Valdaja	Nimi: Võru Lasteaed Okasroosike
	Registrikood: 75020055
	Aadress: Jüri tn 40a, Võru linn, Võru maakond
	Telefon: +372 782 1704
	E-post: okasroosike@voru.ee
Käidukorraldaja	Nimi: Urmo Ots
	Isikukood: 37304256543
	Telefon: +372 523 8363
	Pädevustunnistus/kutsetunnistus: EL-148-20

Projekteerija	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
Ehitaja	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: MHV Elektrikontroll Osühing
	Mõõtearuande number: MA2303225

Elektripaigaldise andmed	
Asukoht (aadress): Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 40a	
Nimetus: Võru Lasteaed Okasroosike	
Liik: 2. liigi elektripaigaldis	
Ehitamise/renoveerimise aasta: 1962	
Liitumisdokument: 376928001	
Liitumispunkt/toitepunkt: Transiitkilp	
Peakaitsmed: Sularid	
Nimivool (A): 125	
Nimipinge (V): 400	
Juhistikusüsteem: TN-C-S	
Toitekaabel, muud parameetrid: ASB 3x95+35	

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Lasteaed Okasroosike elektripaigaldis

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-EN 50110-1, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

1	Käidukorraldus	V	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	V	17	Madalpingejuhistikud	V
3	Käidukava, selle täitmine	V	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	V
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	20	Kaabelküte	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	V	21	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	V	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	X	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	V	29	Eripaigaldised	V
15	Välisloime arvestamine	V			

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 03.2028

Juures viibis: Margus Külm

Ekspert: Ants Vink,

MHV Elektrikontroll OÜ
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 3
tel 3232222
info@elektrikontroll.eu

Käesoleva auditi protokollil on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>